

スリップサインを活用して スペリ度をチェック

靴の交換時期を分かりやすくするために、
靴底の特に減りやすい3カ所にスリップサインを設けました。



新 品

スリップサイン断面図

交 換 時 期

磨り減った状態

磨り減ったら
交換目安

スリップサイン断面図

**交換時期がきたら
新しい安全靴に履き替えましょう！**

! 3カ所のスリップサインのうち、
2カ所以上が磨り減ってきたら交換の目安です。

ただし、スリップサインは危険予知の為のサインであり、滑りにくさを保証するものではありません。

ワンポイント

更にスペリにくくする為に靴底の汚れもチェック！

靴底の汚れはスペリの原因の1つ。
こまめに汚れをとってスペリを防止しましょう。