

スリップサインを活用して スペリ度をチェック

靴の交換時期を分かりやすくするために、
靴底の特に減りやすい3カ所にスリップサインを設けました。



新 品

このブロックが
スリップサイン断面図

交 換 時 期

磨り減った状態
チェック
磨り減ったら
交換目安
スリップサイン断面図

交換時期がきたら
新しい作業靴に履き替えましょう！

! 3カ所のスリップサインのうち、
2カ所以上が磨り減ってきたら交換の目安です。
ただし、スリップサインは危険予知のサインであり、滑りにくさを保証するものではありません。

ワンポイント

更にスペリにくくする為に靴底の汚れもチェック！

靴底の汚れはスペリの原因の1つ。
こまめに汚れをとってスペリを防止しましょう。

