


# スリップサインを活用して スベリ度をチェック

靴の交換時期を分かりやすくするために、  
靴底の特に減りやすい3カ所にスリップサインを設けました。



交換時期がきたら  
新しいハイグリップに履き替えましょう！

 3カ所のうち2カ所以上のブロック意匠の磨り減りや潰れがあれば交換の目安です。

ただし、スリップサインは危険予知の為のサインであり、滑りにくさを保証するものではありません。

## ワンポイント

更にスベリにくくする為に靴底の汚れもチェック！

靴底の汚れはスベリの原因の1つ。  
こまめに汚れをとってスベリを防止しましょう。