

# スリップサインを活用して スベリ度をチェック

靴の交換時期を分かりやすくするために、  
靴底の特に減りやすい2カ所にスリップサインを設けました。



**新品**

このブロックが

スリップサイン断面図

**交換時期**

磨り減った状態

チェック

磨り減ったら  
交換目安

スリップサイン断面図

**交換時期がきたら  
新しいハイグリップに履き替えましょう！**

**スリップサイン2カ所が  
磨り減ってきたら交換の目安です。**

ただし、スリップサインは危険予知の為のサインであり、滑りにくさを保証するものではありません。

## ワンポイント

**更にスベリにくくする為に靴底の汚れもチェック！**

靴底の汚れはスベリの原因の1つ。  
こまめに汚れをとってスベリを防止しましょう。