

# スリップサインを活用して スベリ度をチェック


靴の交換時期を分かりやすくするために、  
靴底の特に減りやすい3カ所にスリップサインを設けました。



新品



このブロックが



スリップサイン断面図

交換時期

磨り減った状態



チェック

磨り減ったら  
交換目安



スリップサイン断面図

交換時期がきたら  
新しいハイグリップに履き替えましょう！

3カ所のスリップサインのうち、  
2カ所以上が磨り減ってきたら交換の目安です。

ただし、スリップサインは危険予知の為のサインであり、滑りにくさを保証するものではありません。

※ブラック底も同様

## ワンポイント

更にスベリにくくする為に靴底の汚れもチェック！

靴底の汚れはスベリの原因の1つ。  
こまめに汚れをとってスベリを防止しましょう。