

スリップサインを活用して スベリ度をチェック

靴の交換時期を分かりやすくするために、
靴底の特に減りやすい3カ所にスリップサインを設けました。



新品

交換時期

丸い穴が
現れたら
交換の目安

**交換時期がきたら
新しい安全靴に履き替えましょう！**

 **3カ所のスリップサインのうち、
2カ所以上の丸い穴が現れたら交換の目安です。**

ただし、スリップサインは危険予知のためのサインであり、滑りにくさを保証するものではありません。

※ブラック・グレイ底も同様

ワンポイント

更にスベリにくくする為に靴底の汚れもチェック！

靴底の汚れはスベリの原因の1つ。
こまめに汚れをとってスベリを防止しましょう。